
M1
M2
M1
M1=-2.1999E+00
I1=110.00E+06
I2=
M2
M2=-1.6320E+00
I1=180.00E+06
I2=
250.0 B
0.0 A
phase(Sba)
dB(Sba)
-250.0
-60.0
A1
B1
20.0 MHz
20.0 MHz
freq
freq
220.0 MHz A
220.0 MHz B